


Model SK75SR-3E

Serial YT08-35142

Year 2019

Hours 3088

Photos taken at Jul. 02, 2024









注意

セレクトバルブ 切換要領

--	--

切欠き キャップスクリュー
 キャップスクリューの位置に
 切欠きの刻印を合わせてください

絶対

・油圧ブレーカーを取り付けた油
 作動油 (ハイドロリックオイル)
 下記の事項を厳守願います。

1. 作動油の交換 : 1000h
2. リターンフィルタの交換
 1回目 : 50h
 2回目以降 : 250h
3. ブレーカーを使用する場合は、必ずレン
 ン
 の位置になっていることを確認
 A の位置にした状態で使用せられま
 機械が故障する原因となります。 YZC

注意

アタッチメント切換スイッチを適切な位置に



