

Model MST-600VD

Serial 60242

Year 1999

Hours 2003

Photos taken at Aug. 17, 2018

































**検品書**  
クローラードンプ

型式・年・号・仕様	電装付車 M57-880V0 57% 8842 2003年製			
エンジン型式	6D152・417072JL 200 2000			
品名	機体	缶	製油	潤滑
エンジン本体	<input checked="" type="checkbox"/>			
クワッド		<input checked="" type="checkbox"/>		
サドル		<input checked="" type="checkbox"/>		
後部バックアップ		<input checked="" type="checkbox"/>		バックアップカメラ
第一号認定書		<input checked="" type="checkbox"/>		
燃料系統		<input checked="" type="checkbox"/>		
冷却水 / 水切コ		<input checked="" type="checkbox"/>		
油圧 / 油質			<input checked="" type="checkbox"/>	
潤滑 / 油質			<input checked="" type="checkbox"/>	
ブレーキ / 油質			<input checked="" type="checkbox"/>	
ブレーキ / 油質			<input checked="" type="checkbox"/>	
照明			<input checked="" type="checkbox"/>	
警音			<input checked="" type="checkbox"/>	
安全装置			<input checked="" type="checkbox"/>	
その他			<input checked="" type="checkbox"/>	
走行距離				

エンジン	5.2L	クワッド	1.6L
燃料	—	クワッド	—
クワッド	バックアップ	クワッド	—
クワッド	5.0%	クワッド	5.0%
クワッド	—	クワッド	—

※認定書は機体と機油が一致する限りでは発行されず、申告を認めています。